

www.profucom.com.mx

(81)86261900



Nuevo: Kit de reparacion Especializado - 112937

Las impresoras HP LJ 2400 estan desarrollando "estallidos" "rechinidos" o "impresiones con manchas". En la mayoría de los casos, el problema es el engranaje impulsor del fusor. El desgaste del engranaje es causado tipicamente por la falta prematura de los bujes del rodillo de presión. Profucom de Mexico, ha desarrollado un kit para resolver este problema, y para eliminar el trabajo de investigar que refacciones ordenar. Los engranes requeridos no se venden con la base para el montaje ya que ella es raramente el problema. El kit de engranes incluye los engranes necesarios para reparar el impulsor del fusor , nuevos engranes de fusor en caso de que haya sufrido daño, seguros del rodillo de presion,



**A - 109172 /111061
B - 110009 / 113964
C - 108526
D - 111057
E - 111056
F - 110008**

Nuestro Kit de engranes incluye los engranes y rodillos que se muestran para la HP LJ 2400/2410/2420/2430 models.